



ABCHPE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA CLASSE HPE 25
CT - COMITÊ TÉCNICO / INTERPRETAÇÃO

CONSULTA REPAROS BRA014
(Consulta 20231108)

DESCRIÇÃO:

Em 08/11/2023, Gianfranco Ronci, proprietário do HPE BRA 01, enviou comunicação (Anexo I) solicitando autorização para conserto das peças de articulação do leme.

ANÁLISE:

Há a necessidade de solicitação prévia de autorização do Comitê Técnico para qualquer obra no barco e suas partes, conforme Regra A.12.9:

"A.12.9 Qualquer obra, reparo, regularização, reforço ou substituição de componentes necessita de ser precedida de consulta formal ao Comitê Técnico. Caso seja comprovada obra, reparo, regularização, reforço ou substituição de componentes sem prévia autorização do CT, o proprietário e o barco poderão ser suspensos da Classe pelo período de três meses."

Na comunicação há descrição dos serviços de reparo e solda do conjunto de articulações do leme devido à quebra.

INTERPRETAÇÃO:

Considerando que:

1. Ao solicitar a autorização da reforma, o proprietário está seguindo as Regras da Classe definidas pela ABCHPE25;
2. Cabe ao proprietário garantir que o barco e suas partes, após o conserto estejam em conformidade com as Regras da Classe, Regras A.12.8 e D.1.6 (a):

"A.12.8 É responsabilidade do Proprietário solicitar nova medição, sempre que realizar reparos que possam alterar qualquer item constante do Anexo D. Nessa situação, um novo Certificado deve ser emitido, ratificando a conformidade do barco. Caso seja identificada qualquer modificação não refletida no Certificado vigente, o barco em questão será banido dos campeonatos da classe até que novo Certificado reflita as alterações e ratifique sua conformidade com as regras."

"D.1.6 Consertos

(a) Cascos, gurupés, conveses, quilhas ou lemes danificados devem ser restaurados somente ao seu estado

original e quaisquer reparos devem estar sujeitos a nova medição e nova certificação por um medidor credenciado."

O Comitê Técnico interpreta que os reparos no conjunto do leme do BRA014 estão autorizados, cabendo ao proprietário solicitar vistoria do medidor após realização dos trabalhos.

Membros:

Felipe Furquim
Helio Lyra
Marcello Sestini
Marcos Ashauer
Marco Landi

08/11/2023

ANEXO – Comunicação ao CT em 08/11/2023

De: Gianfranco Ronchi <gr@4energy.com.br>

Enviada em: terça-feira, 7 de novembro de 2023 19:08

Para: aviebig@uol.com.br

Assunto: A HBCHPE25 A/C O COMITE TECNICO CLASSE HPE-25 - CONSULTA HPE #14

Prezado Comitê

Boa noite

Adquiri o HPE# 14 no dia 03/10/23 e na segunda saída com o mesmo, tive o rompimento do pino de suporte superior do leme o que ocasionou que o leme se soltasse parcialmente.

A peça de aço inox que prende no leme foi retirada para fazer um novo pino e reparo da solda. O leme em si não foi danificado e não sofrerá qualquer intervenção para manutenção.

Me perdoem por não ter informado de imediato, mas ainda estou tomando conhecimento da regra e peça, por favor, me orientarem.

Atenciosamente,

Gianfranco Ronchi
+ 55 21 98145-7028